

# 湿度贴纸 (不可逆)


精确值： at 25°C  
±5%RH

RoHS

当达到额定湿度约24小时后，会开始慢慢变色，一旦变色后就不会变回原来的颜色

## RH 1点式湿度贴纸

变色前 → 变色后



单位(mm)

型号	测量湿度(%RH)	颜色变化
RH70	70	白→青
RH80	80	
RH90	90	

## 特色


- 精确值：±5%RH at 25°C
- 有效期限约半年(拆封后请尽快使用)

## 保存方法

请保存在含有干燥剂的密封包装中，并请放置于阴凉、避光处，避免潮湿，请尽快使用。

## RH3 3点式湿度贴纸

变色前 → 变色后




单位(mm)

型号	测量湿度(%RH)	颜色变化
RH3-70	70·80·90	白→青

## PHIMAX 5点式湿度贴纸

反应前

反应后



单位(mm)

型号	测量湿度(%RH)	颜色变化
PHIMAX/50-90	50·60·70·80·90	周围变成青色